

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ
ЭКОЛОГИЯЛЫК ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК
КООПСУЗДУК БОЮНЧА
МАМЛЕКЕТТИК ИНСПЕКЦИЯСЫ



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Региондор аралык Токмок шаары, Кемин
ж-а Чуй райондору боюнча башкармалыгы

Межрегиональное управление по
г.Токмок, Кеминскому и Чуйскому
районам

724910 Токмок шары, Сарбагыш кѳчѳсу, 116
ФАКС: 0312 607242, ТЕЛ 03138 62695

724910 г Токмок, ул Сарбагышева-11 б
ФАКС :0312 607242, ТЕЛ 03138 62695

АКТ

Проверки противопожарного состояния объекта

« 30 » апреля 2021г.

место составления с.Шабдан

Комиссией в составе:

Госинспектора МРУ по г.Токмок, Кеминскому и Чуйскому районам ГИЭТБ при ПКР
Турдумамбетова Р.М.

Директор СШ им.Шабдан Ата Карагуловой А.А. и завхоз СШ Сайтова А.
(должность Ф.И.О.)

Составили настоящий акт о противопожарном состоянии здания СШ с.Шабдан
Наименование предприятия, учреждения, организации, адрес
Чуйская область Кеминский р-н с.Шабдан ул.Бакирова, 15

Что следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами правилами
исполнены, а именно:

СШ обеспечен первичными средствами пожаротушения

Электропровода выполнены по требованиям ПУЭ

Имеется журналы и инструкции о мерах пожарной безопасности

Эвакуационные выходы содержатся свободными

На территории имеется противопожарное водоснабжение

Не исполнены следующие мероприятия, а именно:

В здании отсутствует АУПС

Выдано на основании вышеизложенного полагаем, что данный объект в целом (не) отвечает
противопожарным нормам и может осуществлять деятельность по функциональному назначению.

Мероприятиям при несоблюдении и нарушений норм и правил пожарной безопасности, оставляем
право за собой срок действия данного документа действительно в течении 1 года (одного) со дня выдачи.

Главный инспектор по пож.надзору ГИЭТБ при ПКР

Турдумамбетов Р.

Директор СШ

Ф.И.О. подписавший

Карагулова А.А.

Представитель объекта

Ф.И.О. подписавший

Сайтов А.

Ф.И.О. подписавший